

## Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
27	Getriebeüberhitzung  Ölaustritt aus der Getriebeentlüftung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Getriebeölstand zu hoch</li><li>• Keine Funktion der Wandlerkupplung</li><li>• Getriebeölkühlungskreislauf blockiert</li><li>• Extreme Last im "Notlaufprogramm" oder im "Winterprogramm"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ölstand prüfen (Abschnitt 5.1)</li><li>• Wandler ersetzen</li><li>• Kühlkreislauf öffnen</li></ul> <p>Siehe Service-Anleitung</p>

vectra16v.com