

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
28	Motorbremse in Wählhebelposition "1" zeigt keine Wirkung	<ul style="list-style-type: none">• Magnetventil für 1-2/3-4 Schaltung oder Schaltventil im Ventilkörper blockiert• Ölverlust in der Mehrscheibenbremse B 2 oder im Ölkreislauf (AF 13)• Ölverlust in der Mehrscheibenbremse B 3 und B 4 oder im Ölkreislauf (AF 14/20/22)	<ul style="list-style-type: none">• Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.6 Nr. 03); Ventilkörper mit Druckregler ersetzen• Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 13)• Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 14/20/22) <p>Siehe Serviceanleitung</p>