

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
29	Motorbremse in Wählhebelposition "2" zeigt keine Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil für 2-3 Schaltung oder Schaltventil im Ventilkörper blockiert • Ölverlust im Ölkreislauf des Druckspeichers für das Bremsband B 1 (AF 13) • Ölverlust in der Mehrscheibenbremse B 1 oder im Ölkreislauf (AF 14/20/22) • Ölverlust im Ölkreislauf des Druckspeichers für das Bremsband B 4 (AF 14/20/22) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.6 Nr. 04); Ventilkörper mit Druckregler ersetzen • Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 13) • Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 14/20/22) <p>Siehe Serviceanleitung</p>