

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
21	DROSSEL- KLAPPEN POTI SPANNUNG HOCH	19	<ul style="list-style-type: none"> • Drosselklappenpotentiometerspannung größer 4,9V (Kurzschluß gegen Batteriespannung) • Bei Zündung EIN wird der Fehler nicht erkannt • Nach dem Starten des Motors wird der Fehler sofort erkannt <p>Wenn Fehlercode 21 erkannt wurde, können in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge manuell geschaltet werden (Notlaufprogramm): "Fahrstufe" (Gang): "D" (4), "3" (4), "2" (3), "1" (1)</p>

vectra16v.com