

## Airbag-System ab MJ '95,5 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0 : DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
51	ZÜNDKREIS CODE NICHT PROGRAMMIERT	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fehlercode 51 ist nur im Auslieferungszustand des Steuergerätes vorhanden. Er zeigt keinen vorhandenen Fehler an, sondern dient dazu, daß die System-Kontrolleuchte nach dem ersten Einbau des Steuergerätes in ein Fahrzeug solange aktiviert bleibt, bis das Steuergerät einwandfrei programmiert wurde. Während der Programmierung wird dem Steuergerät mitgeteilt, ob in das Fahrzeug ein Airbag-System mit einem Zündkreis (nur Fahrer) oder mit zwei Zündkreisen (Fahrer und Beifahrer) eingebaut wurde.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Siehe Abschnitt 3.3.4, F7 : PROGRAMMIERUNG !</p>