

Airbag-System ab MJ '95,5 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0 : DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
53	ZÜNDKREIS CODE PROGRAMMIEREN	-	<ul style="list-style-type: none">• Fehlercode 53 ist nur vorhanden, wenn das Steuergerät einen Fehler bei der Programmierung festgestellt hat. <p>Hinweis: Siehe Abschnitt 3.3.4, F7 : PROGRAMMIERUNG !</p>

vectra16v.com