

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
14	<p>GURTSTRAFFER LINKS SPANNUNG NIEDR.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 14) ist kleiner 1,5 V</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 1,25 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 13, 14</p>	C-6

Vectra16V.com