

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
33	ZÜNDKR. BEIFAHRE WIDERSTAND ZU HOCH	C-5
	<ul style="list-style-type: none">• Zündkreiscod für Fahrer- und Beifahrer-Airbag programmiert• Widerstand des Beifahrer-Zündkreises ist größer 3,56 Ohm• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 23, 25, 55, 66• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,02 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 3, 4</p>	