FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilf
36	GURTSTRAF. LINKS WIDERSTAND ZU NIEDR.	C-6
	Widerstand des Gurtschloßstraffer-Stromkreises ist kleiner 1,3 Ohm	
	• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 14, 16, 55, 66	
	Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,02 s erfüllt sein	
	Auswirkung:	
	Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.	
	Betroffene Klemmen: 13, 14	