

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

| <b>FC</b> | <b>Fehlercode-Setzbedingung</b>  | <b>Abhilfe</b> |
|-----------|--|----------------|
| 31        | Fahrer-Airbag-Zündkreis Widerstand zu groß   | C-4            |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Widerstand des Fahrer-Zündkreises ist größer 5,0 Ohm</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein.</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b><br/>1, 2</p> |                |

vectra16v.com