

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
34	Beifahrer-Airbag-Zündkreis Widerstand zu klein	C-5
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Widerstand des Beifahrer-Zündkreises ist kleiner 1,6 Ohm</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein.</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 3, 4</p>	

vectra16v.com