

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
37	<p data-bbox="293 327 1225 365">Beifahrer Gurtschloßstraffer Widerstand zu groß</p> <ul data-bbox="293 400 1241 510" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 400 1241 439">• Widerstand des Gurtschloßstraffer-Stromkreises ist größer 3,6 Ohm<li data-bbox="293 468 1054 510">• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein. <p data-bbox="293 539 480 577">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="293 607 967 645" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 607 967 645">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p data-bbox="293 674 600 712">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="293 714 379 752">15, 45</p>	C-7

vectra16v.com