

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
38	Beifahrer Gurtschloßstraffer Widerstand zu klein	C-7
	<ul style="list-style-type: none">• Widerstand des Gurtschloßstraffer-Stromkreises ist kleiner 1,6 Ohm• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 15, 45</p>	

vectra16v.com