

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
77	<p>Fahrer-Seiten-Airbag Zündkreis Widerstand zu groß</p> <ul style="list-style-type: none">• Widerstand des Seiten-Airbag-Zündkreises ist größer 3,6 Ohm.• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 10, 11</p>	C-8

vectra16v.com