

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

| <b>FC</b> | <b>Fehlercode-Setzbedingung</b>  | <b>Abhilfe</b> |
|-----------|--|----------------|
| 88        | <p>Beifahrer-Seiten-Airbag Zündkreis Widerstand zu klein</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Widerstand des Seiten-Airbag-Zündkreises ist kleiner 1,6 Ohm.</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein.</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b><br/>13, 14</p> | C-9            |

vectra16v.com