

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
02	FAHRZEUGGESCHW.	Fahrzeug fährt mit ca. 80 km/h	> 50 km/h	24

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

Hinweis: Zuerst sollte bei einer Probefahrt festgestellt werden, ob die Geschwindigkeitsanzeige am Analog- bzw. LCD-Instrument funktioniert. Ist hier das richtige Geschwindigkeitssignal vorhanden, muss die Fehlersuche im Kabelsatz bis zum Steuergerät K 83 des Allradantriebes fortgesetzt werden.

Fehlersuche bei einem Fahrzeug, das mit einem LCD-Instrument ausgestattet ist:

• Zündung AUS

Steckverbindung X 5 trennen

Stecker vom Steuergerät K 83 abziehen

Ohmmeter zwischen Stecker K 83/

Kl. 11 und X 5/Kl. 7 anklemmen

0 Ω

•Kabelun-

terbrechung

•

• Steuergerät K 83 defekt

Fehlersuche bei einem Fahrzeug, das mit einem Analog-Instrument ausgestattet ist:

• Zündung AUS Stecker X 21 vom Analog-

Instrument abziehen

Stecker vom Steuergerät K 83 abziehen

Ohmmeter zwischen Stecker K 83/Kl. 11

und X 21/Kl. 3 anklemmen

0 Ω

• Kabelunterbrechung

• Steuergerät K 83 defekt

Hinweis: Bei der

Über-

p-

rüfung der Kabelverbindungen

mu-

ß-

sichergestellt werden,

da

ß-

kein

Masseschlu-

ß-

vorliegt.