

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
51	<p>STEUERGERÄT ERSETZEN</p> <hr/> <p>CAR 300</p> <ul style="list-style-type: none">• Hardwarefehler des Steuergerätes (EEPROM defekt) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Folgende Funktionen werden gesperrt: Funktion gedimmte Beleuchtung• Folgende Fehlercodes gespeichert: 52/55/21 <p>CAR 400</p> <ul style="list-style-type: none">• Hardwarefehler des Steuergerätes (EEPROM defekt) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Radio wird ausgeschaltet.• Bis auf die folgenden werden alle weiteren Funktionen gesperrt: EIN/AUS <p>CDR 500</p> <ul style="list-style-type: none">• Hardwarefehler des Steuergerätes (EEPROM defekt)• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein <p>Betroffene Klemmen: -</p>	C-2