

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE		
FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
11	Bedienteil nicht erkannt	C-4
	Nur CAR 400/CDR 500/CCR 600: <ul style="list-style-type: none">• Bedienteil nicht erkannt Auswirkung: <ul style="list-style-type: none">• Im Info Display wird "PANEL" angezeigt.• Das Radio wird nach 3 s ausgeschaltet. Betroffene Klemmen: -	