

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
52	<p data-bbox="295 331 890 365">Programmspeicher Programmieren</p> <hr/> <p data-bbox="295 405 756 439">Nur CAR 300/CAR 400/CCR 600:</p> <ul data-bbox="295 472 1270 546" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 472 1270 546">• EEPROM enthält nur Vorprogrammierung (EEPROM nicht von Opel programmiert)</li></ul> <p data-bbox="295 580 480 613"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 651 1270 725" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 651 1270 725">• Im Info Display wird "PROGRAM" für 3 s nach dem Einschalten des Radios angezeigt.</li></ul> <p data-bbox="295 759 491 792">Nur CDR 500:</p> <ul data-bbox="295 826 1270 965" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 826 1270 900">• EEPROM enthält nur Vorprogrammierung (EEPROM nicht von Opel programmiert)</li><li data-bbox="295 934 1054 965">• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein.</li></ul> <p data-bbox="295 999 600 1032"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="295 1043 309 1066">-</p>	C-2