

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
54	<p>Radio Temperatur zu hoch</p> <p>Nur CCR 600:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der Fehler wird während des Radiobetriebs erkannt. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Radio-Lautstärke verringert sich automatisch. <p>Hinweis:</p> <p>Die Lautstärke erhöht sich wieder, wenn die Temperatur unter 90 °C sinkt. Der Fehlercode wird hierbei gelöscht.</p> <p>Der Fehlercode wird gelöscht, wenn während 20 maliger Erkennung des Radio-Einschaltvorgangs dieser Fehler nicht vorhanden ist.</p> <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>-</p>	C-2