

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
55	<p>Steuergerät ersetzen</p> <p>Nur CAR 300:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hardwarefehler des Steuergerätes (RAM, ROM defekt) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle Radio-Funktionen außer Betrieb• Folgende Funktionen werden gesperrt: Lautstärke Klang Balance Überblendregler• Flackernde, inkorrekte oder keine Anzeige im Info Display <p>Nur CDR 500:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hardwarefehler des Steuergerätes (RAM, ROM defekt) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle Radio-Funktionen außer Betrieb <p>Nur CCR 600:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt einen internen Steuergeräte-Fehler <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle Radio-Funktionen bleiben in Betrieb. <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>-</p>	C-2