

Tafel 2, Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
34	REGELAB-WEICHUNG SPRITZBEGINN	22	<ul style="list-style-type: none"> • Aktueller Spritzbeginnwert kleiner als Sollspritzbeginn-Wert $-2 \text{ }^\circ \text{KW}$ <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktueller Spritzbeginnwert größer als Sollspritzbeginn-Wert $+2 \text{ }^\circ \text{KW}$ • Bedingungen müssen für mindestens 21 s erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Einspritzmenge wird auf 21 mg/ Hub reduziert, d.h. die max. Leistung wird reduziert. • Das Abgasrückführventil wird abgeschaltet. <p>Hinweis: Der aktuelle Spritzbeginnwert wird vom Geber-Spritzbeginn ermittelt, der Sollspritzbeginn-Wert wird vom Steuergerät berechnet.</p>