

Tafel 2, Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
95	STEUERGERÄTE FEHLER (ENDSTUFE)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Eine oder mehrere Endstufen im Steuergerät defekt (Kurzschluß gegen Spannung) • Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glühzeitrelaisansteuerung : Glühen nicht möglich • Magnetventilsteuerung: Regelabweichung Spritzbeginn • Lampenanzeige Glühen: keine • Klimaanlagesteuerung: keine • Abgasregelventilsteuerung: keine <p>Hinweis: Zusätzlich zu diesem Fehlercode wird der Fehler für die Glühzeitsteuerung (Fehlercode 49) und für die Spritzbeginnregelung (Fehlercode 34) abgespeichert.</p>

vectra16v.com