

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
24	<p data-bbox="296 331 608 432">GESCHWINDIGKEIT- SENSOR FALSCHES SIGNAL</p> <ul data-bbox="296 472 1142 853" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 472 847 506">• Motordrehzahl ist größer 1980 U/min</li><li data-bbox="296 544 970 577">• Kraftstoffeinspritzmenge ist größer 20 mg/Hub</li><li data-bbox="296 616 951 649">• Fahrzeuggeschwindigkeit ist kleiner 0,9 km/h</li></ul> <p data-bbox="296 687 357 721">oder</p> <ul data-bbox="296 759 1142 853" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 759 951 792">• Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 237 km/h</li><li data-bbox="296 831 1142 864">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 6,6 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 902 459 936"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="296 974 839 1008" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 974 839 1008">• Das Steuergerät rechnet mit 20 km/h.</li></ul> <p data-bbox="296 1046 480 1079"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 1117 1090 1274" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 1117 831 1151">• Ruckeldämpfung wird eingeschaltet.</li><li data-bbox="296 1189 1090 1223">• Betrieb der Geschwindigkeitsregelung ist nicht möglich.</li><li data-bbox="296 1261 762 1294">• Klimaanlage wird abgeschaltet.</li></ul> <p data-bbox="296 1332 600 1366"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="296 1366 331 1400">29</p>	C-27