

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|----|---|---------|
| 49 | <p data-bbox="296 331 552 394">SUMMENFEHLER VORGLÜHANLAGE</p> <ul data-bbox="296 439 1070 611" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 794 472">• Batteriespannung ist größer 9,0 V<li data-bbox="296 506 794 539">• Glühzeitsteuerung Summenfehler<li data-bbox="296 573 1070 611">• Obige Bedingung muß für mindestens 3,0 s erfüllt sein <p data-bbox="296 645 480 678">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 712 1270 786" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 712 1270 786">• Bei defekter Glühzeitsteuerung ist die Startfähigkeit bei kaltem Motor eingeschränkt. <p data-bbox="296 819 600 853">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="296 857 360 891">8, 41</p> | C-8 |

vectra16v.com