

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
55	<p data-bbox="296 331 512 394">STEUERGERÄT ERSETZEN</p> <ul data-bbox="296 439 1249 580" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1249 501">• Kopplung zwischen Mikroprozessor 1 und 2 im Steuergerät ist nicht plausibel.<li data-bbox="296 546 1070 580">• Obige Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein <p data-bbox="296 613 480 647">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 680 807 969" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 680 807 824">• Bei Ausfall Mikroprozessor 1: Leistung wird reduziert. Motorleerlaufdrehzahl wird erhöht Fahrkomfort ist eingeschränkt.<li data-bbox="296 857 751 969">• Bei Ausfall Mikroprozessor 2: Leistung wird reduziert. Fahrkomfort ist eingeschränkt. <p data-bbox="296 1003 357 1037">oder</p> <ul data-bbox="296 1070 1249 1211" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 1070 1249 1133">• Kopplung zwischen Mikroprozessor 1 und 3 im Steuergerät ist nicht plausibel.<li data-bbox="296 1178 1070 1211">• Obige Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein <p data-bbox="296 1357 480 1391">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 1424 643 1458" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 1424 643 1458">• Motor wird abgestellt. <p data-bbox="296 1491 357 1525">oder</p> <ul data-bbox="296 1559 1121 1666" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 1559 1121 1592">• Hardwarefehler der EEPROM-Zellen des Mikroprozessors<li data-bbox="296 1626 1070 1666">• Obige Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein <p data-bbox="296 1700 480 1733">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 1767 1230 1800" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 1767 1230 1800">• Es werden keine Regelungen durch das Steuergerät vorgenommen. <p data-bbox="296 1834 600 1868">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="296 1890 312 1912">-</p>	C-2

--	--	--

vectra16v.com