

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
87	<p data-bbox="296 331 612 432">LUFTMASSENMESSER SENSOR SPANNUNG HOCH</p> <ul data-bbox="296 472 1318 613" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 472 1318 539">• Kurzschluß gegen Spannung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 34, 38</li><li data-bbox="296 577 1070 613">• Obige Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 651 464 680"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="296 719 1225 748" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 719 1225 748">• Das Steuergerät rechnet mit einem drehzahlabhängigen Ersatzwert</li></ul> <p data-bbox="296 786 480 815"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 853 863 882" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 853 863 882">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet</li></ul> <p data-bbox="296 920 600 994"><b>Betroffene Klemmen:</b> 34, 38, 13</p>	C-13