

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
89	<p data-bbox="296 331 612 394">LUFTMASSENMESSER BEREICH ZU GROß</p> <ul data-bbox="296 436 1142 611" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 436 772 472">• Luftmasse ist kleiner 200 g/Hub</li><li data-bbox="296 506 847 542">• Motordrehzahl ist größer 1000 U/min</li><li data-bbox="296 575 1142 611">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,5 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 645 464 680"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="296 714 1227 750" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 714 1227 750">• Das Steuergerät rechnet mit einem drehzahlabhängigen Ersatzwert</li></ul> <p data-bbox="296 784 480 819"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 853 863 889" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 853 863 889">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet</li></ul> <p data-bbox="296 922 600 985"><b>Betroffene Klemmen:</b> 34, 38, 13</p>	C-13