

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
96	<p data-bbox="296 331 592 394">AGR VENTIL BEREICH ZU GROß</p> <ul data-bbox="296 439 1294 748" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1294 472">• Kurzschluß gegen Spannung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 6<li data-bbox="296 506 1294 539">• Aktuelle Luftmasse ist kleiner als Soll-Luftmasse minus 100 mg/Hub. <p data-bbox="296 577 357 611">oder</p> <ul data-bbox="296 645 1238 748" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 645 1238 678">• Aktuelle Luftmasse ist größer als Soll-Luftmasse plus 100 mg/Hub.<li data-bbox="296 712 1134 748">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 21 s erfüllt sein <p data-bbox="296 786 480 819">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 853 863 956" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 853 863 887">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet<li data-bbox="296 920 807 956">• Maximale Leistung wird reduziert. <p data-bbox="296 994 600 1028">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="296 1032 365 1066">6, 16</p>	C-21