

DWA, Tafel 2, F2 : FEHLER- / ALARMCODE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...	Bemerkungen
36	ALARM AUSGELÖST: DURCH MOTOR START	09	<ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät Diebstahlwarnanlage hat an folgendem Eingang eine unerlaubte Manipulation registriert: "Starter Kl. 50"	

vectra16v.com