

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
07	STATUS RADIO	Radioüberwachung Fahrzeug mit Radio ohne Radio	BENUTZT N. BENUTZT	37

Fehlersuche:

• Ohne Radio:

DWA-Steuergerät vom Kabelsatz trennen und mit Multimeter am Kabelsatzstecker Kl. 9 auf Verbindung zur Fahrzeugmasse prüfen (200 OHM)

• Mit Radio:

DWA-Steuergerät vom Kabelsatz trennen und mit Multimeter am Kabelsatzstecker Kl. 9 auf Verbindung zur Fahrzeugmasse prüfen (200 OHM)

Sollwert:

> 20 k Ω

< 1 Ω VECTRA/CAVALIER

CALIBRA

OMEGA/CARLTON

SENATOR-B

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

• Masseschluß im Kabelsatz vom DWA-Steuergerät Kl. 9 zur Masse

• Verbindung im Kabelsatz vom

Kl. 9 zum Kabelsatzstecker X 29 Kl. 5 **oder** zum Stecker X 69 Kl. 1 unterbrochen **oder** von X 69 Kl. 4 nach Masse unterbrochen.

• Verbindung im Kabelsatz vom DWA-Steuergerät Kl. 9 zum Kabelsatzstecker X 41 Kl. 5 **oder** zum Stecker X 69 Kl. 1 unterbrochen **oder** von X 69 Kl. 4 nach Masse unterbrochen.

• Verbindung im Kabelsatz vom DWA-Steuergerät Kl. 9 zum Kabelsatzstecker X 41 Kl. 5 **oder** zum Stecker X 69 Kl. 1 unterbrochen **oder** von X 69 Kl. 4 nach Masse unterbrochen **oder** Radiogerät defekt.

• Radiogerät von der Masse abgeklemmt

• DWA-Steuergerät defekt