

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
17	SIGNALHORN REL.	Siehe Schnellprüfliste Prüfschritt 14 18		25

#### Fehlersuche

#### Sollwert

#### Fehlerursache

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Spannung messen an DWA-Steuergerät K 94 Kl. 24 gegen Fahrzeugmasse.

INAKTIV  
> 6 Volt

- Verbindungsleitungen vom DWA-Steuerger. zum Signalhorn unterbrochen

oder

- Signalhorn defekt

- Sicherung F 38 defekt

- Alarm auslösen!

wechselnd: INAKTIV  
AKTIV  
oder: < 3 Volt  
> 6V  
Signalhorn aktiv

Verbindung vom DWA-Steuergerät zur Fahrzeugmasse unterbrochen

- DWA-steuergerät defekt

vectra16v.com