

Diebstahlwarnanlage (DWA-M) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
28	KRAFT. /ANL. REL.	<p>Nur für Steuergeräte ab Modelljahr '93,5 /'94</p> <p>Zündung EIN</p> <p>Motorhaube öffnen DWA scharfschalten Haubenkontakt drücken Mindestens 10 s warten</p> <p>Haubenkontakt loslassen</p> <p>DWA entschärfen</p> <p>Hinweis: Änderung der Wegfahrsperre: Es wird nicht mehr wie bisher der Starter-Stromkreis, sondern der Kraftstoffpumpen-Stromkreis unterbrochen. Die Änderung wird mit Modelljahr '93,5 (Januar 93) bei Fahrzeugen mit Rechtslenker und Benzin-Motor (Einspritz-Motoren) eingeführt. Ab Modelljahr '94 tritt die Änderung auch bei Fahrzeugen mit Linkslenker in Kraft. Die Änderung wird nicht bei Fahrzeugen mit Diesel-Motoren eingeführt.</p>	<p>GESCHL.</p> <p>Wechselnd OFFEN und GESCHL.</p> <p>ALARM wird ausgelöst (Blinker und Hupe aktiv)</p>	35, 36	-