

Diebstahlwarnanlage (DWA-S) F2: Fehler- / Alarmcodetabelle

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
36	ALARM AUSGELÖST : DURCH MOTOR START	11,12,19,25	<ul style="list-style-type: none">Das DWA-Steuergerät hat an folgendem Eingang eine unerlaubte Manipulation registriert: "Anlasser Kl. 50"	

vectra16v.com