

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0115	<p data-bbox="295 331 1125 398">Motor Kühlmitteltemperatur Fühler nicht im Sollbereich</p> <ul data-bbox="295 436 845 616" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 436 845 481">• Kühlmitteltemperatur ist kleiner 0 °C<li data-bbox="295 504 845 548">• Motordrehzahl ist größer 2000 U/min<li data-bbox="295 571 845 616">• Wartezeit: Mindestens 180 s <p data-bbox="295 649 462 683">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 716 1197 929" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 716 1197 761">• Das Steuergerät rechnet mit -25 °C für die Glühzeitsteuerung.<li data-bbox="295 784 1197 828">• Das Steuergerät rechnet bei der Spritzbeginnregelung mit 50 °C.<li data-bbox="295 851 1197 929">• Für alle übrigen Regelungen nimmt das Steuergerät die Kraftstofftemperatur. <p data-bbox="295 963 598 996">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 996 383 1030">14, 33</p>	C-9