

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0190	Mechanischer Fehler im Kraftstoffsystem (Teillast)	C-14
	<ul style="list-style-type: none">• Mechanischer Fehler im Hochdruckbereich der Einspritzpumpe (Undichtigkeit, Verstopfung, Kompressionsverlust)• Motordrehzahl ist kleiner 2400 U/min <p>Hinweis:</p> <p>Der Fehler wird nur bei ausreichender Motorlast erkannt.</p> <p>Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p>	

vectra16v.com