

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0606	<p>Steuergerät ersetzen</p> <ul style="list-style-type: none">• Hardwarefehler des Steuergerätes (Überwachungsmodul defekt) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor wird abgestellt. <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>-</p>	C-2

vectra16v.com