

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkung
53	DKA-Regler Poti. Spannung niedrig	06, 09, 15	<ul style="list-style-type: none"> • Der Fehlercode wird gesetzt, wenn die Leitung zum Drosselklappenanstellerpotentiometer oder das Potentiometer selbst eine Unterbrechung oder einen Kurzschluß gegen Masse hat (Potentiometerspannung <0,3V). <p>Wenn Fehlercode 53 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät einen Ersatzwert, so daß möglichst die Schubstellung erreicht wird. Das Fahrzeug geht im Leerlauf aus.</p>	28/6

vectra16v.com