

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkung
76	Kontinuierliche Drehmoment- Kontrolle	17	<ul style="list-style-type: none"> • Der Fehlercode wird gespeichert, wenn der Zündeingriff länger als 1,5s dauert. Das pulsweitenmodulierte Signal wird dann ignoriert. Nach 10 bzw. 20 s wird das eintreffende Signal nochmals geprüft und der Zündeingriff bei weiterhin fehlerhaften Signalen beim Programmablauf ignoriert. 	-

vectra16v.com