

Tafel 2 - Fehlercodetabelle

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe F0:DATENLISTE Nr	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
15	KÜHLMITTEL TEMP. SPANNUNG HOCH	06	<ul style="list-style-type: none"> • Ansauglufttemperatur > - 20,0 °C • Motortemperatur < - 35,4 °C (Kurzschluß gegen Batteriespannung) <p>Wenn Fehlercode 15 erkannt wurde, nimmt das Steuergerät einen Ersatzwert von 100 °C, falls die Ansauglufttemperatur > 0,4°C ist.</p> <p>Ist die Ansauglufttemperatur < 0,4 °C, dann wird für 180 s nach Motorstart die Ansauglufttemperatur als Ersatzwert genommen, danach wieder 100 °C.</p> <p>Generell werden die Lernfunktionen gesperrt, und es wird mit den letzten gültigen Werten gerechnet.</p>	

vectra16v.com