

Tafel 2 - Fehlercodetabelle

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
21	DROSSEL- KLAPPENPOTI SPANNUNG HOCH	02,03,04	<ul style="list-style-type: none">• Drosselklappenpotentiometerspannung > 4,84 V (Kurzschluß gegen Batteriespannung) <p>Wenn Fehlercode 21 erkannt wurde, rechnet das Steuergerät mit einem Drosselklappenwinkel von 30°. Andere Funktionen erkennen nur noch Teillast und Vollast. Die Erkennung ist abhängig vom Motorlastsignal, der Drehzahl und dem Luftmassenmessersignal.</p>	

vectra16v.com