

**Tabelle 2, Fehlercodes**

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
21	DROSSELKLAPPEN - POTI SPANNUNG HOCH	02	<ul style="list-style-type: none"><li>Spannung Drosselklappenwinkelgeber über 4,8 V (Kurzschluß an Batteriespannung)</li></ul> <p><b>Ersatzwert:</b> Das Steuergerät rechnet mit einem Drosselklappenwinkel von 305. Andere Funktionen erkennen nur Teillast und Vollast. Erkennung hängt von Motorlastsignal, Motordrehzahl - und Luftmassenmessersignal ab.</p>

vectra16v.com