

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
44	O2 SENSOR ABGAS MAGER	35,36,39,40,41	<ul style="list-style-type: none">• O2 INTEGRATOR (interner Steuergerätwert für Auswertung der Lambdaregelung) hat oberen Grenzwert von 1,2 überschritten (Gemisch ist konstant mager) <p>Die folgenden Bedingungen müssen mindestens 10 s lang erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kühlmitteltemperatur unter 125 5C• Ansauglufttemperatur unter 60 5C• Folgende Fehlercodes nicht erkannt: 73,74• Lastsignal über 1,3 ms <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kein Ersatzwert

vectra16v.com