

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
71	ANSAUGLUFTTEMP · SENSOR SPANNUNG HOCH	05	<ul style="list-style-type: none">• Seit Anlassen des Motors sind 3 Min. verstrichen• Drosselklappe ist länger als 10 s lang geschlossen (Leerlaufdrehzahl)• Ansauglufttemperatur unter - 35,4 5C (Kurzschluß an Spannung) <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät nimmt 21 5C als Ersatzwert. <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Lernfunktionen (Lambdaregelung, Leerlaufregler und Klopfregelung) werden unterdrückt, und für Berechnungen werden die zuletzt gültigen Werte verwendet.

vectra16v.com