

- Kühlmitteltemperatur ist kleiner 107 °C
- Ansaugluft-Temperatur ist kleiner 30 °C
- Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0100
- Motorlastsignal ist größer 3 ms
- Lambdaintegrator (interner Steuergerätewert zur Bewertung der Lambdaregelung) hat die untere Grenze von 102 unterschritten

Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,8 s erfüllt sein.

Betroffene Klemmen:

8, 9, 18, 21, 30 (X57)

vectra16v.com