

- Kühlmitteltemperatur ist kleiner 107 °C
- Ansaugluft-Temperatur ist kleiner 30 °C
- Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0100
- Motorlastsignal ist größer 3 ms
- Lambdaintegrator (interner Steuergerätewert zur Bewertung der Lambdaregelung) hat die obere Grenze von 0,8 überschritten
- Obige Bedingungen müssen für mindestens 154 s erfüllt sein.

**Betroffene Klemmen:**

8, 9, 18, 21, 30 (X57)

vectra16v.com