

- Motor läuft
- Nockenwellensignal nicht erkannt

Betroffene Klemmen:

36 (X80)

(Standardwert)

36 (X126)

(2003)

vectra16v.com