

- Abgasrückführung-Potentiometerspannung ist größer 4,86 V

Ersatzwert:

- Das Steuergerät zieht den Zündzeitpunkt aus Sicherheitsgründen um bis zu 12 °KW nach spät.
(Wert variiert in Abhängigkeit von der Motordrehzahl)

Auswirkung:

- Die Klopfregelung wird gesperrt.

Betroffene Klemmen:

1, 14, 24, 25, 29 (X57)

vectra16v.com