

- Motor-Steuergerät erkennt CAN-Bus-Fehler
- Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein.

**Betroffene Klemmen:**

11, 43 (X79)

**(Standardwert)**

11, 43 (X125)

**(2003)**

vectra16v.com