

- Motor-Steuergerät erkennt CAN-Bus-Fehler
- Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein.

Betroffene Klemmen:

11, 43 (X79)

(Standardwert)

11, 43 (X125)

(2003)

vectra16v.com